


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# **Tapco** *CUT-OFF*

Cizalla rotativa manual para la industria metalúrgica



### ***Incluye:***

- Información general
- Datos técnicos
- Mantenimiento
- Información sobre Seguridad en el Trabajo y Prevención de Accidentes
- Lista de piezas


**ATENCIÓN:**  
Leer este manual de  
instrucciones antes  
de usar la máquina

## INFORMACIÓN GENERAL

Esta cizalla rotativa manual es un diseño de Tapco Europe Limited, por lo tanto, está prohibida la fabricación, modificación o transformación de la máquina sin el consentimiento del fabricante.

### DATOS TÉCNICOS:

Datos técnicos	
Capacidad de cizallamiento (espesor):	0,6 mm
Peso	4,6 kg



### MANTENIMIENTO:

El mantenimiento se limita a la lubricación periódica de las cuchillas.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

### Los principales riesgos durante el funcionamiento de la máquina proceden de:

- El movimiento de elementos de la máquina.
- El desplazamiento del material que se va a cortar.
- Los eventuales bordes afilados del material procesado.

### Requisitos generales:

- La máquina solo puede ser manejada por trabajadores mayores de 18 años, que se encuentren en un estado físico y mental adecuado (desde el punto de vista médico), y que hayan recibido formación para la utilización segura de la máquina.
- Ropa: ropa de trabajo ceñida y abotonada, calzado de seguridad con punta de acero, guantes de protección o protección de la palma de la mano.
- Está prohibido llevar anillos, cadenas, collares, pulseras y relojes mientras se maneja la máquina.
- El pelo suelto y largo debe estar cubierto.
- No se permite usar la máquina a los trabajadores con una mano vendada o con una protección de dedo.

### Antes de empezar a trabajar debe comprobarse que:

- Los elementos funcionales están en unas condiciones adecuadas, limpios, y firmemente fijados.
- El tamaño y las condiciones del espacio necesario para el funcionamiento de la máquina son los correctos.
- Las piezas (planchas) que van a ser procesadas y las que ya lo están se encuentran almacenadas de una manera que impida vuelcos o caídas.
- Los elementos funcionales funcionan de manera adecuada.

El uso de la máquina debe interrumpirse de inmediato y la máquina debe desconectarse hasta que se elimine la causa del fallo, si:

- Se produce un ruido inusual, o se detecta holgura, rigidez u otra anomalía.
- El elemento funcional está dañado o se ha aflojado.
- El material procesado obstaculiza el funcionamiento de la máquina.
- El material se ha atascado, se ha quedado aprisionado o se produce cualquier situación de riesgo de accidente.


### Durante el funcionamiento:

- El trabajo solo se puede realizar de acuerdo con las directrices de la persona encargada de la planificación y del capataz del taller.
- Independientemente del equipo de protección, está estrictamente prohibido entrar en contacto con los elementos funcionales de la máquina cuando está en funcionamiento.

### Mantenimiento y reparación:

- Únicamente el trabajador de mantenimiento designado puede reparar las averías mecánicas de la máquina.
- El operador solo está autorizado a realizar el mantenimiento de la máquina (lubricación) que no requiera ningún desmontaje.

## LISTA DE PIEZAS DEL CUT-OFF




Núm.	Descripción	Pzs.	Núm.	Descripción	Pzs.
1	Cizallas Tapco	1	3	Rodillo	2
1.1	Cuchilla (individual)	1	4	Rodamiento de bolas rígido DIN 625 T1 - 6200 - 10 x 30 x 9	2
1.2	Cuchilla de la cizalla D84, 5 x 14, 6	2	5	Tornillo forjado de cabeza hueca ANSI B18.3.1M - M10 x 1,5 x 35	2
1.3	Rodamiento de bolas rígido DIN 625 T1 - 6202 - 15 x 35 x 11	2	6	Soporte de los rodillos D22 x 160	1
1.4	Espaciador de las cuchillas	2	7	Placa soporte 165 x 105 x 8	1
1.5	Tornillo hexagonal de la cuchilla de 24 mm	2	8	ANSI B18.3.1M - M8 x 1,25 x 20	8
1.6	Tuerca de ajuste de la cuchilla D36 x 20	1	9	Varillas soporte de conexión D20 x 194	2
1.7	Soporte de rodillo inferior	1	10	Arandela cónica de resorte NF E 25-510 - CL 8 x 16	2
1.8	Rodamiento de bolas rígido DIN 625 T1 - 6200 - 10 x 30 x 9	1	11	Empuñadura	1
1.9	Perno del rodamiento	1	12	Separador de la empuñadura	1
1.10	Casquillo forjado de cabeza redonda ANSI B18.3.4M - M8 x 1,25 x 20	1	13	Tornillo forjado de cabeza hueca ANSI B18.3.1M - M8 x 1,25 x 40	1
1.11	Tornillo forjado de cabeza hueca ANSI B18.3.1M - M5 x 0,8 x 35	2	14	Anillo de seguridad NF E 22-165 - 30 x 1,2	2
2	Espaciador de rodillos	2	15	Arandela acopada	2

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Tapco **CUT-OFF**

Cizalla rotativa manual para la industria metalúrgica  
Anexo - Cut-Off suministrado con la Máquina Plegadora de Metal ECO-MAX



### **Incluye:**

- Información general
- Datos técnicos
- Mantenimiento
- Ajuste de los rodillos de plástico
- Ajuste de la altura de la cizalla
- Ajuste de las cizallas en paralelo
- Ajuste de la superposición de las cuchillas
- Información sobre Seguridad en el Trabajo y Prevención de Accidentes
- Lista de piezas

**ATENCIÓN:**  
Leer este manual de  
instrucciones antes  
de usar la máquina

## INFORMACIÓN GENERAL


Esta cizalla rotativa manual es un diseño de Tapco Europe Limited, por lo tanto, está prohibida la fabricación, modificación o transformación de la máquina sin el consentimiento del fabricante.

### DATOS TÉCNICOS:

Datos técnicos	
Espesor máximo de la hoja:	0,6 mm
Peso:	5 kg

### MANTENIMIENTO:


El mantenimiento se limita a la lubricación periódica de las cuchillas (mediante saturación con aceite de la almohadilla de fieltro lubricante situada en el cuerpo de la cizalla).



## AJUSTE DEL CUT-OFF


### AJUSTE DE LOS RODILLOS DE PLÁSTICO:

Ajuste de los rodillos de plástico utilizando el perno excéntrico.



### AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CIZALLA:


Ajuste de la altura de la cizalla, utilizando dos tornillos M8



## AJUSTE DEL CUT-OFF


### AJUSTE DE LAS CIZALLAS EN PARALELO:

El ajuste de las cizallas en paralelo con el borde de la cuchilla dobladora de la máquina plegadora de chapa se lleva a cabo apretando los dos tornillos M8 que se muestran en el apartado «Ajuste de la altura de la cizalla».



### AJUSTE DE LA SUPERPOSICIÓN DE LAS CUCHILLAS:

Ajuste de la superposición de las cuchillas. Aflojando la tuerca M12, puede ajustarse el eje excéntrico de la cuchilla.





## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

### Los principales riesgos durante el funcionamiento de la máquina proceden de:

- El movimiento de elementos de la máquina.
- El desplazamiento del material que se va a cortar.
- Los eventuales bordes afilados de las chapas y del material procesado.

### Requisitos generales:

- La máquina solo puede ser manejada por trabajadores mayores de 18 años, que se encuentren en un estado físico y mental adecuado (desde el punto de vista médico), y que hayan recibido formación para la utilización segura de la máquina.
- Ropa: ropa de trabajo ceñida y abotonada, calzado de seguridad con punta de acero, guantes de protección o protección de la palma de la mano.
- Está prohibido llevar anillos, cadenas, collares, pulseras y relojes mientras se maneja la máquina.
- El pelo suelto y largo debe estar cubierto.
- No se permite usar la máquina a los trabajadores con una mano vendada o con una protección de dedo.

### Antes de empezar a trabajar debe comprobarse que:

- Los elementos funcionales están en unas condiciones adecuadas, limpios, y firmemente fijados.
- El tamaño y las condiciones del espacio necesario para el funcionamiento de la máquina son los correctos.
- Los materiales (planchas) que van a ser procesados y los que ya lo están se encuentran almacenados de una manera que impida vuelcos o caídas.
- Los elementos funcionales funcionan de manera adecuada.

El uso de la máquina debe interrumpirse de inmediato y la máquina debe desconectarse hasta que se elimine la causa del fallo, si:

- Se produce un ruido inusual o se detecta holgura, rigidez u otra anomalía.
- El elemento funcional está dañado o se ha aflojado.
- El material procesado obstaculiza el funcionamiento de la máquina.
- El material se ha atascado, se ha quedado aprisionado o se produce cualquier situación de riesgo de accidente.


### Durante el funcionamiento:

- El trabajo solo se puede realizar de acuerdo con las directrices de la persona encargada de la planificación y del capataz del taller.
- Independientemente del equipo de protección, está estrictamente prohibido entrar en contacto con los elementos funcionales de la máquina cuando está en funcionamiento.

### Mantenimiento y reparación:

- Únicamente el especialista de mantenimiento designado puede reparar las averías mecánicas de la máquina.
- El operador solo está autorizado a realizar el mantenimiento de la máquina (lubricación) que no requiera ningún desmontaje.

## LISTA DE PIEZAS DEL CUT-OFF



Núm.	Descripción	Pzs.	Núm.	Descripción	Pzs.
1	Espaciador de goma/arandela de goma	2	9	Perno de cabeza hexagonal M8 x 20	2
2	Soporte de la cuchilla - conjunto soldado	1	12	Placa soporte básica	1
3	Arandela DIN 125 - A 13	2	13	Perno excéntrico del rodillo	2
4	Tuerca hexagonal DIN 934 - M12	2	14	Perno del rodillo	2
5	Conjunto de cuchillas de la cizalla	2	15	Rodillo de plástico	4
5.1	Cubierta de los rodamientos de las cuchillas de la cizalla	1	16	Arandela DIN 125 - A 8.4	8
5.2	Cuchilla de la cizalla	1	17	Tuerca hexagonal DIN 555-5 - M8	8
5.3	Eje excéntrico	1	19	Rodamientos de bolas de una hilera DIN 625 SKF - SKF 6200	1
5.4	Separador	1	20	Arandela DIN 125 - A 10.5	2
5.5	Rodamiento de bolas de una hilera DIN 625 SKF 16004	2	21	Perno capuchino de cabeza cilíndrica DIN 7984 - M10 x 30	1
5.6	Tornillo forjado de cabeza hueca M5 x 16	4	22	Tuerca hexagonal DIN 934 - M10	1
8	Arandela plana 8 mm	2	23	Almohadilla de fieltro lubricante	1